



KÄYTTÖÖNOTTO

Asennus

- Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi.



- Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään + -liitäntään ja - liitäntä jätetään avoimeksi (ympäröivän tilan paine). Kanavan alipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään - - liitäntään ja + -liitäntä jätetään avoimeksi.
- Asenna mittaletkut huolellisesti siten, ettei letkuihin muodostu liian jyrkkiä mutkia. Liian jyrkät mutkat saavat estää ilman virtauksen anturille.




- Mittaletkujen pituudella ei ole merkitystä mittatarkkuuteen, Pitkät letkut aiheuttavat kuitenkin viivettä mittaukseen.

Kytkeä




Laitteen kytkentä ja käyttöönotto on tarkoitettu vain ammattilaisille. Laite kytketään aina jännitteettömänä.



Mittausalueen valinta

Mittausalue valitaan jumbpereilla S2, S3 ja S4.



A. Paineenvaihtajumbperit


	±50	±100	±250	±500	0...100	0...200	0...500	0...1000 ^{*)}
S2								
S3								
S4								

^{*)} Tehdasasetus. 0...1000 Pa -aluetta käytetään myös mukautetun alueen asetuksena.

Mukautettu alue on tehdasasetuksena 0...1000 Pa. Aluetta voidaan muuttaa ML-SER-työkalulla tai määrittämällä rajat Modbus-rekistereihin 40001...40002.

Aikavakion valinta

Aikavakio voidaan valita jumbpereilla S1.



A. Aikavakion valintajumbperi

	2 s	8 s ^{*)}
S1		

^{*)} Tehdasasetus.

NOLLAPISTEEN KALIBROINTI

Nollapisteen kalibroinnin tarkoituksena on poistaa mahdollinen pitkän ajan siirtymä. Nollapiste kalibroidaan automaattisesti joka viides minuutti.


HUOM: Nollapisteen kalibrointi suoritetaan myös laitteen käynnistyessä sekä minuutti käynnistymisen jälkeen.

ML-SER-TYÖKALU

ML-SER-työkalun avulla voidaan muuttaa laitteen asetuksia, kuten esimerkiksi Modbus-väylän asetuksia.

ML-SER-työkalun kytkeminen laitteeseen

1. Irrota kansi.
2. Irrota näytön kaapeli (-N-mallit).
3. Kytke ML-SER-työkalun kaapeli näytön liittimeen.




A. Näytön liitin

Kun ML-SER kytketty, paineen mittaussarvo näkyy ML-SER-työkalun näytöllä. Yhdistäminen voi kestää muutaman sekunnin.


ML-SER-valikko

Laitteen asetuksia voidaan muuttaa ML-SER-työkalulla. Valikossa edetään M- ja OK-painikkeilla. Asetuksia muutetaan "+"- ja "-"-painikkeilla. Asetus hyväksytään painamalla OK-painiketta. Asetukset tallentuvat, kun palataan päävalikkoon. Seuraavassa valikkorakenteessa näkyvät tehdasasetukset.

Modbus ja analogialähtö ovat poissa käytöstä valikkotilassa. Analogialähdöt säilyttävät saman jännitteen kuin niillä oli ennen valikkoon siirtymistä.




Tiedonsiirtovalikko (vain M-mallit)




Valikon kautta voidaan muuttaa väylän asetuksia.

Mukautetun alueen valikko




Mukautetun alueen (Custom range) valikossa asetetaan mukautetun alueen rajat. Mukautettu alue on käytössä silloin kun kaikki painealueen valintajumpperit ovat paikoillaan.

Lähtövalikko



Lähtövalikon kautta voidaan muuttaa painelähdön skaalausta.

Info-valikko



INFO-valikon kautta voidaan tarkastaa ohjelmistoversio sekä palauttaa laitteen tehdasasetukset.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina ohjelmistoversionäytössä “-“-painiketta viisi sekuntia.
2. Vaihda varmistuskysymyksen näyttöön “yes”.
3. Paina OK-painiketta.

Tehdasasetukset on palautettu.

MODBUS


Väylän ominaisuudet

Protokolla	RS-485 Modbus RTU
Väylän nopeus	9600/19200/38400/57600 bit/s
Databittejä	8
Pariteetti	none/odd/even
Stop-bittejä	1
Verkon koko	enintään 127 laitetta haarassa

HUOM: Parametrimuistin kestoikä on 10000 kirjoituskertaa.

Väylän terminointi

Modbus-väylä voidaan terminoida asettamalla terminointijumperi paikoilleen.



A. Modbus-terminointijumperi

Tuetut Modbus-toiminnot

0x01	Lue digitaaliähdöt (Read Coils)
0x02	Lue digitaaliset tulot (Read Discrete Inputs)
0x03	Lue asetusrekisterit (Read Holding Registers)
0x04	Lue analogiset tulot (Read Input Registers)
0x05	Kirjoita yksittäinen digitaaliähtö (Write Single Coil)
0x06	Kirjoita yksittäinen rekisteri (Write Single Register)
0x0F	Kirjoita useita digitaaliähtöjä (Write Multiple Coils)
0x10	Kirjoita useita rekisteriarvoja (Write Multiple Registers)
0x17	Lue/kirjoita useita rekisteriarvoja (Read/Write Multiple Registers)

Modbus-rekisterit

Tietotyyppi:

bit = 0 tai 1
unsigned = unsigned integer (0...65535)
signed = signed integer (-32768...32767)

Input registers (read only)

Register	Parameter description	Data type	Value	Range
30001	Pressure measurement	signed	-32768...32768	-32768...32768 Pa
30002	Time constant	unsigned	0...60	0...60 s
30003	Selected pressure range	unsigned	0...7	0 = -50...50 Pa 1 = -100...100 Pa 2 = -250...250 Pa 3 = -500...500 Pa 4 = 0...100 Pa 5 = 0...200 Pa 6 = 0...500 Pa 7 = 0...1000 Pa / custom *)
30004	Measurement output	signed	0...1000	0...100,0 %

*) Mukautettu alue on tehdasasetuksena 0...1000 Pa. Aluetta voidaan muuttaa ML-SER-työkalulla tai määrittämällä rajat Modbus-rekistereihin 40001...40002.

Holding registers (read / write)

Register	Parameter description	Data type	Value	Range	Default
40001	Custom scale low limit	signed	-10...0	-1000...0 Pa	0
40002	Custom scale high limit	signed	1...10	100...1000 Pa	10
40003	Voltage output scale	unsigned	0 - 1 - 2	0 = 0...10 V 1 = 2...10 V 2 = 0...5 V	0
40004	Current output scale	unsigned	0 - 1	0 = 4...20 mA 1 = 0...20 mA	0