

Asennusohjeet

by Stokvis tapes

Asennettaessa puhdista pinnat liasta, öljystä ja rasvasta. Poista suojakalvo liiman päältä ja paina nauha paikoilleen tiivistettävään pintaan. Vie tiivisteiden päät toistensa yli päällekkäin. Asenna nauha niin, että nauhan päät risteävät mahdollisimman lähellä kirityspulttia.

Kiristä laippaliitosten pultit ristiin suositeltuun maksimi momenttiarvoon.

Jos liitos ei ole tarpeeksi tiivis on se merkki riittämättömästä pintapaineesta. Kiristä laipan pultteja lisää tai vaihda kapeampaan tiivistysnauhaan. Lasiasennukset vaativat viisto- tai hammastetun leikkauksen.

Isoflex Joint tiivistenauhan materiaali on erittäin elastista ja vaimentaa paineiskut jopa 250 bariin asti riippuen rakenteellisista olosuhteista. Muodot ja laippamitat eivät vaikuta tiivisteiden ominaisuuksiin ja se muokkautuu täydellisesti erilaisiin tiivistepintoihin.



TUOTETIEDOT TIIVISTETTYNÄ

-Kestää useimmat aggressiivisetkin tiivistettävät aineet.

-Lämpötilakesto -240 C - +260 C

-Fysiologisesti turvallinen

-Laatutestit: TCB, BAM, DVGW

-Saatavissa useita kokoja ja pituuksia

-Helppo käyttää

-Laaja käyttöalue

-Pitkä kestoikä

-Korkea luotettavuus

ISOFLEX tiivistenauhamallit (PTFE)

Tuotenumero	Leveys - mm	Paksuus - mm	Rullassa (m)	SAP-koodi
IS 0315	3	1,5	10	CDC288
IS 0520	5	2	10	CDC282
IS 0725	7	2,5	10	CDC284
IS 1030	10	3	10	CDC286
IS 1240	12	4	10	CDC289
IS 1450	14	5	10	CDC283
IS 1760	17	6	10	CDC285
IS 2070	20	7	10	CDC287

Muodonmuutos pintapaineissa millimetriarvoina

Koko	10 N/mm ²	20 N/mm ²	30 N/mm ²	40 N/mm ²
3x1,5 mm	3,6x0,5	3,8x0,4	4,2x0,4	4,3x0,3
5x2 mm	5,8x0,7	5,9x0,6	5,9x0,5	6,0x0,3
7x2,5 mm	8,7x1,0	8,7x0,8	8,8x0,7	8,8x0,6
10x3 mm	11,0x1,2	11,9x1,0	12,0x0,9	12,0x0,7
12x4 mm	14,4x1,7	14,4x1,5	14,6x1,2	14,7x1,0
14x5 mm	16,4x1,9	16,6x1,4	16,8x1,2	20,9x0,8
17x6 mm	20,0x2,4	20,3x1,6	20,3x1,3	20,4x0,9
20x7 mm	23,6x2,5	23,9x1,9	24,0x1,6	24x1,1