

SMOKE ALARM

TYPE: ATN062 (KD-127)

BATCH No.: K5125-3/M151006-3

EN 14604: 2005/AC:2008

Use 9V Carbon, Alkaline or Lithium battery type

OPAL

CAUTION

(GB)

Test the alarm weekly and after battery replacement.

Press the test button to verify alarm in normal function when the battery is replaced.

Replace the smoke detector after 8 years use.

(FI)

Testaa hälytys kerran viikossa ja aina pariston vaihdon jälkeen.

Pariston vaihdon jälkeen paina testipainiketta tarkistaaksesi hälyttimen normaali toiminta.

Palovaroittimen käyttöikä on noin kahdeksan 8 vuotta.

(SE)

Testa larmet varje vecka och efter varje batteribyte.

Tryck på testknappen för att kontrollera larmet i normal funktion när batteriet byts ut.

Byt ut rökdetektorn till en ny efter 8 år.

Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Producent • Tootja • Ražotäjs •
Gamintojas • Producent • PL 1, 00016 Kesko, Finland. Made in China.



CE 16

1134-CPR-177
EN 14604

Type: ATN062
DOP No.: 1/2016-ATN062
Production date: 12/2019

76*39mm