




DN	d	Grenz- abmaße *	b	h ₁	Grenz- abmaße *	h ₂	Grenz- abmaße *	c
			± 0,3					+0,5 0
80	126	± 1	10	26	+ 1	5	+ 0,4 - 0,2	16
100	146	± 1	10	26		5	+ 0,4 - 0,2	16
125	173	± 1	10	26		5	+ 0,4 - 0,2	16
150	200	± 1,5	10	26		5	+ 0,4 - 0,2	16
200	256	± 1,5	11	30		6	+ 0,5 - 0,3	18
250	310	± 1,5	11	32		6	+ 0,5 - 0,3	18
300	366	± 1,5	12	34		7	+ 0,5 - 0,3	20
350	420	± 2	12	34		7	+ 0,5 - 0,3	20
400	475	± 2	13	38		8	+ 0,5 - 0,3	22
500	583	± 3	14	42,5	+ 1 - 2	9	+ 0,5 - 0,3	25
600	692	± 3	15	46,5		10	+ 0,5 - 0,3	27
700	809	+ 5 - 2,5	20	56,2		16	+ 0,5 - 0,3	33,5
800	919	+ 5 - 2,5	21	60,7		16	+ 0,5 - 0,3	35,5
900	1 026	+ 6 - 2	22	66,2		18	+ 0,5 - 0,3	37,5
1 000	1 133	+ 7 - 2	23	70,7		18	+ 0,5 - 0,3	39,5
1 200	1 352	+ 9 - 2	27	78,7		20	+ 0,5 - 0,3	43,5
1 400	1 569	+ 10 - 2	29	85		22	+ 0,5 - 0,3	47,5

* Grenzabmaße = permissible tolerance